

平成 18 年 10 月 10 日

## 三菱 UFJ 信託銀行店舗におけるアスベストを含有する吹付け材の使用状況について

弊社では、アスベストによる健康被害が社会的な問題となっている状況に鑑み、アスベストを含有する吹付け材の使用状況について、このたび、平成 2 年以降に施工された店舗まで対象を広げた調査を行いました。

併せて、使用されている場所でのアスベスト粉じん濃度測定調査も行いましたが、お客さまにご利用いただいている場所での測定値は、何れも環境基準値を大幅に下回るものでございました。

### [全店舗の使用状況調査の概要と結果]

平成 17 年 8 月 8 日付国土交通省通知「民間建築物における吹付けアスベストに関する調査について」に基づき、アスベストを含有する吹付け材の使用の可能性のある全店舗を対象に、使用状況を調査いたしました。

その結果、現時点でアスベストを含有する吹付け材の使用が確認されているのは 10 店舗で、このうち、お客さまにご利用いただいている場所での使用はございませんでした。

### 1. お客さまにご利用いただいている場所でアスベストを含有する吹付け材の使用が確認されている店舗

なし

### 2. お客さまがご利用されない場所でアスベストを含有する吹付け材の使用が確認されている店舗

#### (1) 設備機械室他

東京営業部（東京ビル）、本店三菱東京 UFJ 銀行本店ビル出張所、渋谷支店、千葉支店、大阪支店（大阪ビル）、トラストプラザ東大阪

※渋谷支店、千葉支店、トラストプラザ東大阪については、除去工事を実施したが、一部に封じ込め処理にて対応した部分あり。

#### (2) 天井裏の閉鎖部分

本店三菱東京 UFJ 銀行本店ビル出張所、日本橋支店、大宮支店、名古屋法人営業部、大阪支店（大阪ビル）、トラストプラザ東大阪、阿倍野支店

### 3. これまでにアスベストを含有する吹付け材を除去した店舗

上野支店、千住支店、札幌支店、仙台支店・仙台駅前支店、水戸支店、横浜支店、藤沢支店、浜松支店、名古屋支店・名古屋中央支店

弊社では、アスベストを含有する吹付け材の使用が確認されている場所の除去をはじめとした対策を引き続き進め、定期的に粉じん濃度測定も行ってまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以 上